

CONSERFLOW S.A. DE C.V.

PLATICAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO	PSE-01/F-01 00	
REVISIÓN		
FMISIÓN	SIÓN 01 ABR 20	

UBICACIÓN	NAVE 1
FECHA	07/06/23
TEMA	NOM - 027 - 8+PS - 2068

NO	NOMBRE	PUESTO/CATEGORIA	FIRMA	
1	Armando Cosanova Qu+i~		alif	
2	Yahr Fray Wartner Acardo	Almacen	A	
3	Alfredo Montavo Andra		68	
4	Victor Mapuel Mortine Percz			
5	Edundo Marly Andez	Agonero	- Con A	
6	GEOUDNI GONZALIZ CONDLES	TUBERO		
7	Juice Sail German SIMENTE	Ayudante	(Colo)	
8	Juan Alberto Mtz Reuce			
9	Pascual M+z Gaulbon	Limpieza	humboa	
10	Boxtolo M/z Simore	spely to nontre	Russ	
11	Jesus Rojas Grenzo	Mantenimiento	THE	
12	Araceli Lapez Vasquer	Mantenimiento	401 38	
13	Cox Geonzelez, Correin	Ayuda de Gercial Choter		
14	Kaul Kalatox Pachago.	Choer	Lape	
15	Adriang Herrera Flores	Almacen	Els)	
16	Araceli Ramos Emundo	Almacen	Arcolox	
17	Bertha lina flores Ualdivia	Almacen.	(Ag)	
18	Minael itte del Valle	Operado	This	
19		*		
20				
21				
22				
23				
24				
25			2:	
DIFUNDIÓ (ALACA ALACA ROM/KA) FIRMA				
DIFUNDIO Cefresa Maxtinez Dayscle FIRMA				

Los humos y gases de la soldadura pueden ser peligrosos para su salud.

TRABAJOS CON SOLDADURA

Considere precauciones cuando trabaje con soldadura

- 1. Gorro Soldador
- 2. Respirador para humos metalicos.
- 3. Polainas y casaca de cuero.
- 4. Máscara de soldar
- 5. Guantes de cuero
- 6. Delantal de cuero
- 7. Zapatos de seguridad





SEGURIDAD EN OPERACIONES DE SOLDADURA



RIESGO DE INCENDIO

Nunca se debe solicitar en la proximidad de líquidos inflamables gases, vapores, metales en polvo o polvos combustibles.

Cuando el área de soldadura contiene gases, vapores o polvos es necesarios mantener perfectamente aireado y ventilado el lugar mientras se suelda



VENTILACIÓN

Para soldar en áreas confinadas siempre se debe utilizar un extractor lateral con el fin de evacuar los humos y gases emitidos



HUMEDAD

La humedad entre el cuerpo y largo electrificado forma una linea a tierra que puede producir corriente al cuerpo del operador y producir un choque eléctrico.

El operador nunca debe estar sobre suelo húmedo cuando suelda