

APPROBATION

SIGNATURE:
DATE:
SCEAU MODULOR:

SCEAU INGENIEUR:

ATTENTION!
POUR TOUTES INFORMATIONS TECHNIQUES,
CONTACTEZ LE OU LA RESPONSABLE DE CE
PROJET AU NUMERO DE TELEPHONE CI-BAS,
AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX OU EN
COURS DE PROJET

COMMENTAIRES:
ADRESSE COURRIEL: info@gestionspcstructural.com
SIEGE SOCIAL: (514) 519-0568

NOTES:
VERIFIER LES CONDITIONS EXISTANTES SUR
LE CHANTIER ET AJUSTER AU BESOIN.

TOUS LES TRAVAUX SERONT EXECUTES:

-SELON LES STANDARDS ETABLIS ET
CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DES
CODES EN VIGEUR.

-SELON LES REGLES DE L'ART.

-S'IL Y A LIEU EN CONFORMITE AVEC LES
RECOMMANDATIONS DES FABRICANTS DE
MATERIAUX ET/OU D'EQUIPEMENT.

PROJET:
C41186
MODULOR

ARCHITECTE:
CONSULTANT:
ENTREPRENEUR GENERAL:




PLANCHER DU RDC

CLASSIFICATION: -
-

DESSINE PAR: S. LEDUC DATE: 22/08/09 ECHELLE: N.T.S.

VERIFIE PAR: C. THIBAULT DATE: 22/08/09 REFERENCE: N.T.S.

FICHIER: C41186.01 R04 FEUILLE 1 DE 2



APPROBATION

SIGNATURE:
DATE:
SCEAU MODULOR:

SCEAU INGENIEUR:

ATTENTION!
POUR TOUTES INFORMATIONS TECHNIQUES,
CONTACTEZ LE OU LA RESPONSABLE DE CE
PROJET AU NUMERO DE TELEPHONE CI-BAS,
AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX OU EN
COURS DE PROJET

COMMENTAIRES:
ADRESSE COURRIEL: info@gestionspcstructural.com
SIEGE SOCIAL: (514) 519-0568

NOTES:
VERIFIER LES CONDITIONS EXISTANTES SUR
LE CHANTIER ET AJUSTER AU BESOIN.

TOUS LES TRAVAUX SERONT EXECUTES:

-SELON LES STANDARDS ETABLIS ET
CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DES
CODES EN VIGEUR.

-SELON LES REGLES DE L'ART.

-S'IL Y A LIEU EN CONFORMITE AVEC LES
RECOMMANDATIONS DES FABRICANTS DE
MATERIAUX ET/OU D'EQUIPEMENT.

PROJET:
C41186
MODULOR

ARCHITECTE:
CONSULTANT:
ENTREPRENEUR GENERAL:



PLAN DE L'ETAGE

CLASSIFICATION: -
-

DESSINE PAR: S. LEDUC DATE: 22/08/09 ECHELLE: N.T.S.

VERIFIE PAR: C. THIBAULT DATE: 22/08/09 REFERENCE: N.T.S.

FICHIER: C41186.01 R04 FEUILLE 2 DE 2

