

A/A del técnico: Sr Fidel Perez Munuera

INFORME REALIZADO POR: TÉCNICOS DE AISLASER

PARA: SOGEPIMA

Informe filtraciones en edificio oficinas Leroy Merlin en Avda de la Vega 2 de Alcobendas

1. OBJETO DEL INFORME

El objeto de este informe es averiguar el origen y proponer una solución a las filtraciones existentes. Para ello, durante los días 21 y 22 hemos estado haciendo pruebas sobre la cubierta con el fin de averiguar el origen de unas filtraciones.

2. PRUEBAS REALIZADAS

Para la comprobación, hemos mantenido inundadas varias zonas de la cubierta alrededor de los sumideros por donde se apreciaban las filtraciones; dando esta prueba un resultado negativo.

Sin embargo, al echar agua con la manguera sobre los encuentros verticales (piedras de granito de fachadas) si que aparece el agua en el forjado inferior, lo que nos lleva a pensar que las filtraciones se producen por el encuentro entre el hueco de las piedras de fachada y la impermeabilización.


3. CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Consideramos que para solucionar estas filtraciones habría que quitar las piedras de granito más próximas a la impermeabilización con el fin de acceder al final de la lámina impermeabilizante y revisar el estado de la impermeabilización que pega contra el paramento vertical; así como el resto de la impermeabilización que forma el resto de la cubierta.

Por motivos de rapidez y garantía del sistema consideramos que la opción mas ventajosa sería impermeabilizar toda la superficie con poliurea.

Este sistema nos permite impermeabilizar la cubierta sin retirar baldosas ni aislamiento, como ya se hizo en el lateral opuesto del edificio.

Se emite este informe técnico en Campanario a 23 de septiembre de 2026



FDO: AISLASER, C.B.

Isidro Calvo Gallego.