
穴あけ治具 2穴・ピッチ120（φ28・φ32共用） 組立図

正面図（パイプ軸方向から見る）　尺度 1:1（A4横・実寸印刷時）　単位 mm



パイプ方向の長さ 160・穴ピッチ 120　φ28のときは全高 70.2

部品表

番号	品名	規格・ファイル	個数
1	上ブロック（ゲージ側）	drill_jig2_top.stl	1
2	下ブロック	drill_jig2_bottom.stl	1
3	ノブ	drill_jig2_knob.stl	2
4	六角ボルト	M8×75　購入品	2
5	六角ナット	M8　購入品	2
6	ドリルブッシュ	内径9・外径15・長さ20　購入品	2

使い方

1. 1つ目の穴のけがき線に、上ブロックの合わせ線を合わせる
2. ノブ2個を左右交互に手で締め、治具が回らないことを確認する
3. 締めたまま2穴を続けてあける（途中で治具を緩めない）

注意

ブッシュの外径は購入品の実寸を確認し、圧入穴（bush_hole）を合わせる

ブッシュなし（樹脂穴で直接案内）は穴が広がるため試し加工用に限る

線の種類：太い実線＝外形　破線＝かくれ線（ボルト・ナット・穴）　青の鎖線＝相手パイプ

実物での加工確認は未実施。