## 酷开 VR 系统刷机教程

- 1. 安装 adb 工具(具体百度);
- 2. 确认 adb 可使用。控制台输入"adb version",有返回版本号表明 adb 可以使用;
- 3. 确认设备已连接。控制台输入"adb devices",有返回设备信息表明设备已连接;
- 4. 执行 "adb reboot bootloader" 进入刷机模式(执行后可使用"fastboot devices"判断设备是否进入该模式);
- 5. 控制台输入"cd 文件路径"进入刷机包根目录,执行刷机命令。Windows 电脑执行 flash\_all.bat 命令,Mac 电脑执行"./flash\_all.sh"命令;
- 6. 刷机完毕设备会自动重启。