Forja de Monterrey S.A. de C.V. Jose F. Estrada Hdz **Solicitante:**

Orden de Servicio

Nº de Orden:		OS-11261		
Hoja:	1	de	1	

22-sep.-21 Fecha de Solicitud:

Herramental (Modelo): Lasco 281

Fecha Requerida: 12-oct.-21


Forja de Mty **Proveedor:**

Herramienta(s)	Descripción del Servicio	Localización de Ingeniería (FTP)	Rev.	Proceso Sugerido
Ejector seat 5a sta	Fabricacion	Drive\FMTING-COMPRAS\OS-11261	С	Fresa-TT-Nit
		8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		

Ayudas Visuales:

281 5TH STATION EJECTOR SEAT:

Fabricación de 2 piezas, incluir el material, el maquinado, el tratamiento térmico y nitrurado.



Reportes Requeridos para Validación de Servicio No Notas: Razón de la Orden de Servicio: Reporte Dimensional Si Reporte de Dureza No

Reportes Opcionales para Validación de Servicio

Registro de Temperaturas **No** Líquidos Penetrantes

Identificaciones requeridas para Validación de Servicio

Identificación de revisión Marcajes sobre figura

No

Identificación de herramienta

RG-PPP32-3

Para programa de produccion del mes de Octubre2021.

