




NOTA:

• MAQUINAR EN BASE A MODELO 3D


- 30.00

• PIEZA LIBRE DE FILOS Y/O REBABAS

maquinados aeme	DESCRIPCION: I	Lifter G304	4 op100 hta 600	CANTIDAD: 1	CANTIDAD: 1 PIEZA	
CLIENTE: METALSA	ESCALA: 1:3	OT: 2	111 12250	DIMENSIONES: mm	MATERIAL: 41	40
USUARIO: MARKO SANMIGUEL			DIBUJÓ:	STEVEN MORA	FECHA: 22/11/2021	HOJA: 1 - 2







DIBUJO LIBERADO INGENIERIA *** maquinadosaeme

NOTA:

- MAQUINAR EN BASE A MODELO 3D
- PIEZA LIBRE DE FILOS Y/O REBABAS

maquinados aeme	DESCRIPCION: 1	Lifter G30:	5 op100 hta 600	95	CANTIDAD: 1	PIEZA
CLIENTE: METALSA	ESCALA: 1:3	OT: 2	111 12250	DIMENSIONES: mm	MATERIAL: 41	40
USUARIO: MARKO SANMIGUEL			DIBUJÓ:	STEVEN MORA	FECHA: 22/11/2021	HOJA: 2 - 2