## Forja de Monterrey S.A. de C.V. **Solicitante:** E. Valdez Lozano Fecha de Solicitud: 11-abr-22

Fecha Requerida:

## Orden de Servicio

<u>Orden de</u>	<u>SCI VICIO</u>	N° de Orden:	OS-11754
Herramental (Modelo):	1029	<b>Hoja:</b> 1	de
Proveedor:	OCT		


Herramienta(s)	Descripción del Servicio	Localización de Ingeniería (FTP)	Rev.	Proceso Sugerido
Sueldar zona roja segun ayuda visual	Sueldar	Se envia dibujo por correo	В	
Maquinar con referencia al dibujo.	Maquinar	Se envia dibujo por correo	В	
				_
				_
			·	

Ayudas Visuales:

Sueldar las parte roja de la mordaza de 11006 10mm para lograr que la conversión a 1029

20-abr-22

no falte material



Reportes Requeridos para Validación de Servicio

**Notas:** 

Razon de la Orden de Servicio:

Reporte Dimensional Si Reporte de Dureza Si

Reportes Opcionales para Validación de Servicio

Registro de Temperaturas Si Líquidos Penetrantes

Para programa de produccion del mes de Mayo 2022

Identificaciones requeridas para Validación de Servicio

Identificacion de revision

Marcajes sobre figura

Si

Identificacion de herramienta

RG-PPP32-3

