







LAS CO	E INDICA LO CONTRA OTAS SE EXPRESAN EN	COTA:				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS	NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN REV_01	18/05/17	
ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIA GENERAL DE MAQUINADO +/005			PULGADAS				VIVAS	METALSA			
	NOMBRE	FIRM	1A	FECHA				TÍTULO:			
DIBUJ.	2D-BRANDON	C.									
VERIF.	IRASEMA L.							$ \longrightarrow 105622 $ $ \bigcirc $		Δ NID Δ DO	
APROB.	JESUS S.							4000ZZ_	405622_CANDADO		
FABR.											
CALID.					MATERIAL:			N.º DE DIBUJO			A3
					D:			CANDADO 001			AS
								0			
					PESO:			ESCALA:1:2	HOJA	1 DE 1	