Forja de Monterrey S.A. de C.V. Solicitante: Eduardo Gaytán

Orden de Servicio

Solicitante: Eduardo Gaytán Palacios
Fecha de Solicitud: 18-may-22
Herramental (Modelo):

18.002

N° de Orden: OS-11853 Hoja: 1 de 1

Fecha Requerida:

25-may-22

Maquinados AEME

Herramienta(s)	Descripción del Servicio	Localización de Ingeniería (FTP)	Rev.	Proceso Sugerido
Sistema de expulsión	Fabricación	I:\Modelos3D\18 FORD\18.002\Calibrador\22-Abril-2022	Or	Fresado
NU_1000_18-REVA	Conversión a partir de expulsores de línea 2	RevK - Expulsión	A	Torno


Proveedor:

Sistema de Expulsión:


Se agrega sistema de expulsión a calibrador Inferior.


Fabricar 3 Juegos, 1 para Mayo y 2 para Junio

Ayudas Visuales:



Modificación de 2 de expulsores de línea 2, dar longitud y hacer rosca





Reportes Requeridos para Validación de Servicio

Reporte de Dureza

Notas:

Razón de la Orden de Servicio:

Reportes Opcionales para Validación de Servicio

Reporte Dimensional Si

Identificación de revisión

Registro de Temperaturas No Líquidos Penetrantes No

Cambio por mejora al proceso

Identificaciones requeridas para Validación de Servicio

Si

Marcajes sobre figura



Identificación de herramienta

Si

RG-PPP32-3