## Forja de Monterrey S.A. de C.V. Solicitante:

## Orden de Servicio

Nº de Orden:		OS-11865		
Hoja:	1	de	1	

Jose F. Estrada Hdz Fecha de Solicitud: 11-may-22 Fecha Requerida: 31-may-22

Herramental (Modelo): Proveedor:


Varios


Herramienta(s)	Descripción del Servicio	Localización de Ingeniería (FTP)	Rev.	Proceso Sugerido
Expulsor de Acuñador Inf	Regrabado	DRIVE\FMTING-COMPRAS\OS-10914	-	Sold - Fresa - Nit

Ayudas Visuales:

## Expulsor de acuñador inf.-

Regrabado de expulsor, maquinar cara superior (aprox.3.0mm), soldar caras inferiores para recuperar la altura(según dibujo) aplicando soldadura UTP730G4, Maquinar y nitrurar.





Son los siguiente num. de parte: 1027= 1 piezas 8011= 3 piezas 11010= 1 piezas

Reportes Requeridos para Validación de Servicio Reporte de Dureza Si

Notas:

Razon de la Orden de Servicio:

Reportes Opcionales para Validación de Servicio

Reporte Dimensional Si

Identificacion de revision

Registro de Temperaturas NO Líquidos Penetrantes

Para programa de produccion del mes de Junio 2022

Identificaciones requeridas para Validación de Servicio

Si

Marcajes sobre figura



Identificacion de herramienta

RG-PPP32-3

