Forja de Monterrey S.A. de C.V. Solicitante:

Orden de Servicio

Nº de Oı	den:	OS-116	77
Hoja:	1	de	1

Jose F. Estrada Hdz Fecha de Solicitud: 15-mar-22 Fecha Requerida: 1-abr-22


Herramental (Modelo): Varios Proveedor:


Herramienta(s)	Descripción del Servicio	Localización de Ingeniería (FTP)	Rev.	Proceso Sugerido
Expulsor de Acuñador Inf	Regrabado	DRIVE\FMTING-COMPRAS\OS-10914	-	Sold - Fresa - Nit

Ayudas Visuales:

Expulsor de acuñador inf.-

Regrabado de expulsor, maquinar cara superior (aprox.3.0mm), soldar caras inferiores para recuperar la altura(según dibujo) aplicando soldadura UTP730G4, Maquinar y nitrurar.





Son los siguiente num. de parte: 1029= 2 piezas 8003= 1 piezas 8011 = 2 piezas

Reportes Requeridos para Validación de Servicio

Notas:

Razon de la Orden de Servicio:

Reporte Dimensional Si

Identificacion de revision

Reporte de Dureza Si

Reportes Opcionales para Validación de Servicio Registro de Temperaturas NO Líquidos Penetrantes

Para programa de produccion del mes de Marzo 2022

Identificaciones requeridas para Validación de Servicio

Marcajes sobre figura



Identificacion de herramienta

RG-PPP32-3

