

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

19:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

20:15

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONADO	A/A 16	1	21000	21000.00	

SubTotal 21000.00

Descuento % 0

Total 21000.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion




ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES



Se realiza cambio de faces en la unidad de aire acondicionado de el bar/sala de espera Se pone en marcha y se deja en funcionamiento y el aire numero 11 se diagnostica problema de faces se procede a cambiar las faces y el equipo sigue con el mismo error.


OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

NE

CLIENTE

Nicolas urcegui

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whatsapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com