

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

13:20

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

13:20

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
VARIOS	VAR 1	4	0	0.00	
KIT POR METRO 5500	A/A 3	41	0	0.00	
JUEGO DE MENSULAS 62CM	A/A 14	2	0	0.00	
VARIOS	VAR 1	23	0	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 00

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Montaje de dos equipos de aire acondicionado de 5500 frigorías.

Se utilizaron 41 metros de kit de interconexión, 2 juegos de ménsula de 52, 4 metros de hierro y 23 metros de caño de desagüe. Los equipos quedan funcionando correctamente.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES







CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



CLIENTE

Jeremías Calderón

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
