

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

17:06

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

17:06

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE DE MANTENIMIENTO PISO/TECHO	A/A 26	1	0	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se procede a realizar service completo por pérdida de agua a equipo BGH. El equipo queda funcionando correctamente.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES



CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Jeremías Calderón

TECNICO

SURREY / PEISA



Orden de Servicio
Nro: #1590
Cliente: TOYOTA (COLON)

29-03-2024

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba
Tel: (0351) 428-0202
Whastapp: 351 620-4899
Email: serviciotecnico@gmail.com
