

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

15:08

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

15:08

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICIO TÉCNICO REFRIGERACIÓN	A/A 12	1	30000	30000.00	

SubTotal 30000.00

Descuento % 0

Total 30000.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se solicita modificar la salida de agua de la unidad exterior. Para esto se anexa conducto de descarga adicional, y se empalma con otro desagüe existente. La descarga queda correctamente encausada y dirigida, sin pérdidas. La unidad queda correctamente funcionando.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES





CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

David Tejada

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
