

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

10:22

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

10:22

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
surrey	5500	0	repuestos

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
INSTALACION BASICA A.A 5500/8000 SPLIT FRIG.	A/A 30	1	0	0.00	
DESMONTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	A/A 15	1	00	0.00	
KIT POR METRO 5500	A/A 3	6	000	0.00	
JUEGO DE MENSULAS 52CM	A/A 13	1	00	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza desmonte de aire acondicionado y en el mismo lugar se instala equipo nuevo.
Se pone cañería nueva y un juego de ménsulas para que no esté apoyado en el techo.
Se deja funcionando correctamente.
Se deja el control remoto fijo en la pared.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

Se deja el equipo viejo en la caja del nuevo
Se usaron 4 cintas blancas sin adhesivos

IMAGENES





CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Jere Calderón

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com