

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

08:30

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

08:30

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	N° De Serie	Detalle del Equipo
surrey	piso techo	0	puesta colon derecha

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
DESMONTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	A/A 15	1	000	0.00	
INSTALACIÓN PISO/TECHO	A/A 33	1	000	0.00	
LIMPIEZA DE CAÑERÍA CON LIMPIADOR R141B	A/A 9	1	000	0.00	
KIT POR METRO PISO/TECHO 5/8 - 3/8	A/A 4	2	00	0.00	
PROV. E INST. CABLE CANAL A/A X MTS.	A/A 10	2	0000	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza desmonte de aire acondicionado piso techo ubicado a la derecha de la puerta principal de Colón.

Se realiza instalación de equipo nuevo Surrey 18000 frigorías.

Se realiza limpieza de cañería y se realizan arreglos estéticos a la cañería existente.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES





CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

jere Calderón

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com