

## COMPROBANTE DE SERVICIO

### Estado

Trabajo Realizado

### HORA COMIENZO

Completar manualmente.

15:10

### HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

16:10

### ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

## DETALLE DEL EQUIPO

### Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

| Marca  | Modelo | Nº De Serie | Detalle del Equipo |
|--------|--------|-------------|--------------------|
| philco | 3000   | 0           | administración     |

## DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

### Materiales y Mano de Obra

| Detalle                   | Codigo | Cantidad | Precio | SubTotal | Causa Falla |
|---------------------------|--------|----------|--------|----------|-------------|
| SERVICE MANTENIMIENTO A.A | A/A 7  | 1        | 69000  | 69000.00 |             |

SubTotal 69000.00

Descuento % 0

Total 69000.00

## FORMA DE PAGO

### Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION

## DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza la sanitización a la unidad interior y se mide la presión de la cañería, todo funciona correctamente.

---


## OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

Se nota claramente que el equipo no cubre la superficie en la que está ubicado.  
Las superficie es de 24mtr2 con grandes ventanales y el techo no tiene aislación, solo está el durlock, esto provoca que ingrese el calor del techo exterior.

---

## IMAGENES









## CONFORMIDAD DEL CLIENTE

### FIRMA DIGITAL



Ghiorzi Marcela

CLIENTE



Claudio Zarate

TECNICO

### SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com