

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

08:10

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

08:10

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	A/A 7	7	77000	539000.00	
SERVICE DE MANTENIMIENTO PISO/TECHO	A/A 26	4	148500	594000.00	
SERVICE CONDENSADORA	A/A 18	33	27500	907500.00	

SubTotal 2040500.00

Descuento % 10

Total 1836450.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES


Se realiza 4 service de mantenimiento completo a aires piso techo y 7 services completos a splits.
Se realiza hidrolavado de unidades interiores, hidrolavado de turbina y limpieza de desagüe.
Se realiza 6 limpiezas de filtros a equipos piso techo y a un splits de 8000 frigorías debido a que los equipos fueron instalados recientemente.
Se realiza enumeración de los aires a los que se le hizo service.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

Se reencintan cañería para tener una mejor aislación.

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com