

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

12:40

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

12:40

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	A/A 7	10	83000	830000.00	
SERVICE DE MANTENIMIENTO PISO/TECHO	A/A 26	1	164000	164000.00	

SubTotal 994000.00

Descuento % 10

Total 894600.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION



DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

se realiza 10 sanitizado de aire acondicionado split y unidad exterior :N°18 , 21 , 22 ,23 ,24, 25,26 , 27, 35 y 36
Se realiza mantenimiento a piso techo N° 1 y unidad exterior.
Se pone en marcha y se deja en funcionamiento.
Oficina de recursos humanos y la de Berrondo no se pudo realizar el mantenimiento porque estaba cerrado.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

Moya Dylan

CLIENTE

tulian federico

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com