

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

13:49

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

13:49

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
MIDEA Inverter.	5504	0	

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
INSTALACION BASICA A.A 5500/8000 SPLIT FRIG.	A/A 30	1	137500	137500.00	
MENSULA MEDIDA ESPECIAL AIRE ACONDICIONADO	A/A 29	1	35000	35000.00	
DESAGÜES Y MATERIALES P/ DESAGOTE DE AIRE ACONDICIONADO	A/A 28	4	3500	14000.00	
VARIOS	VAR 1	1	35000	35000.00	Codos

SubTotal 221500.00

Descuento % 10

Total 199350.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION


DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES


Se realiza instalación de equipo de Aire Acondicionado MIDEA inverter de 5504 f.
en zona de Preentrega y accesorios.
El equipo queda funcionando correctamente.


OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com