

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

16:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

18:00

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	Udm	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	0	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

N/A

0

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se atiende reclamo de equipo de administración planta alta perdiendo agua. El mismo tenía una obstrucción en la manguera de desagüe, se procede a sondear el mismo para desteabarlo, se prueba nuevamente y el equipo queda drenando correctamente.

se atiende reclamo por equipo de sala de citas (calle center) que tira olor. Se revisa el mismo y no se encuentra nada que pueda ocasionar esto, ni hongo ni suciedad ni suciedad que pueda causar esto, de todas formas en el momento que se reviso el equipo no tira olor, de hecho este equipo se reviso en varias oportunidades, de igual manera se rocía serpentina con lisoform.

de persistir el problema se deberá desmontar unidad para desarmar y lavar más profundamente.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

faltan fotos en la ot ya que el celular se quedó sin batería.

IMAGENES



CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

jc

CLIENTE

jere calderon

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
