

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

10:44

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

10:44

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	Udm	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	0	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

ADMINISTRACION	0
----------------	---

Total 0.00


DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se atiende reclamo de equipo piso techo sala de venta perdiendo agua. El mismo tenia un tapón de mugre parcial en la manguera de desagüe, se procede a sondear el mismo y queda drenando correctamente.

se atiende reclamo de equipo aire acondicionado n26 perdiendo agua. El mismo tenia una bomba de desagüe originalmente, la misma tenia filtro sucio no dejándola funcionar correctamente, en vista de que el desagüe de ese aire da a un tacho de 200 lts la bomba se anula y el equipo desagüa directamente al mismo. El equipo queda funcionando correctamente.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

jc

CLIENTE

jere calderon

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com