

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

16:30

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

16:30

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONAD	CANTIDAD	1	45000	45000.00	

SubTotal 45000.00

Descuento % 10

Total 40500.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago

Monto en \$

ADMINISTRACION

0

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se deja el control a equipo que faltaba.

Se controla otro equipo y nos encontramos que el equipo tiene mal rendimiento en el compresor.

No está enfriando pese a tener la cantidad de gas refrigerante correcta.


Sus medidas de consumo están bien.

La parte eléctrica está bien.

Se tiene que pasar a Berrondo presupuesto para colocar equipo nuevo, con 6 metros de cañería para un 2300, un equipo de 2300 frigorías y mensulas caballetes.


OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com