

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

16:21

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

16:21

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
INSTALACION BASICA A.A 5500/8000 SPLIT FRIG.	CANTIDAD	1	0	0.00	
KIT POR METRO 5500	Metros	1	0	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago

Monto en \$

ADMINISTRACION	0
----------------	---

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES


Se realiza instalación básica de aire acondicionado midea
Se realiza presurización y vacío.
Se realiza desmonte de cañerías existentes sin uso y limpieza de pared técnica.
Se reencintan cañerías que quedan .
Se deja funcionando correctamente.
Falta hacer parte eléctrica.


OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

cobrado en OT 4786

IMAGENES







CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

jere Calderón

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com