

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

16:16

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

16:16

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
INSTALACION BASICA A.A 5500/8000 SPLIT FRIG.	CANTIDAD	1	0	0.00	
MENSULA MEDIDA ESPECIAL AIRE ACONDICIONADO	CANTIDAD	1	0	0.00	
KIT POR METRO 5500	Metros	3	0	0.00	
N/A		1	0	0.00	bomba ninguna aspen

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
ADMINISTRACION	0

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza instalación básica de aire acondicionado midea inverter de 5500 frigorías.
Se coloca cable canal y bomba de agua.
Se realiza presurizacion y vacio .
Se deja funcionando correctamente. Falta hacer parte eléctrica.


OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

Cobrado en OT 4786

IMAGENES







CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



CLIENTE

jere Calderón

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
