

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

18:46

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

18:46

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
DESAGÜES Y MATERIALES P/ DESAGOTE DE AIRE ACONDICIONAD	Metros	4	0	0.00	
DESAGÜES Y MATERIALES P/ DESAGOTE DE AIRE ACONDICIONAD	Metros	2	0	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 00

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
ADMINISTRACION	0

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES


Se realiza intalaciones nuevas de 2 desagües.
Se utilizan 4 tiras
y 8 coditos.
Se realiza encintado de cañería nueva que estaba encintado de blanco y llevaba color gris.
Se corrigen desagües de afuera.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

Está la foto del aire que se deja en la guardia.
Cobrado en OT 4786

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Fabián charras

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com