

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

15:30

DESCRIPCION DE EQUIPO

MARCA:

Surrey

MODELO

inverter 15000

N° DE SERIE

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
INSTALACION BASICA A.A	2	0	0.00
DESMONTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1	0	0.00
KIT POR METRO PISO/TECHO	6.5	0	0.00
PROV. E INST. CABLE CANAL A/A X MTS.	4	0	0.00

SubTotal 0.00


Descuento % 0.0

Total 0.00

IMAGENES








Observaciones

Sabado 24/06 se dejo colocado el evaporador de un equipo nuevo en la pared de caja con los caños hasta el taller y se reemplazo el equipo fuera de servicio (por problemas electrónicos de placas , no se consigue repuestos de esas marcas) del salón y dejando colocado el nuevo equipo.

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



CLIENTE

Jere Calderón

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com