

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

12:30

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

18:45

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	N° De Serie	Detalle del Equipo
midea		0	Roof-top taller

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE DE MANTENIMIENTO PISO/TECHO	CANTIDAD	1	803000	803000.00	Roof-top

SubTotal 803000.00

Descuento % 0

Total 803000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

ADMINISTRACION	0
----------------	---

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se atiende el reclamo de equipo central de 15Tn que no calienta por la mañana, se procede a verificar los consumos y presiones. Se encuentra el equipo tapado en serpentina con grasa y mugre. Se debe reconsiderar el lapso entre service limpieza.

Se realizó limpieza completa de condensadora y evaporadora con ácido activo e hidrolavado, ajuste de correas, cambio de filtro, control de funcionamiento, control de refrigerantes, mediciones de consumo.


OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

Ubicacion:terrazza taller


Servicio:taller

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

claudio Zárate

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com