

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

13:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

14:00

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	80000	80000.00	Medio service

SubTotal 80000.00

Descuento % 00

Total 80000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

SISTEMA	80000
---------	-------

Total 80000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza visita por equipo de aire acondicionado Midea 3000 que tiraba agua y generaba mal olor al funcionar. Al llegar se detecta que los filtros estaban muy sucios, debido a que al momento de la instalación el equipo estaba en obra la oficina. Se realiza limpieza de filtros y control de funcionamiento de la bomba de desagüe, encontrándola en condiciones correctas.

Se observa además que el aislante de los caños no estaba encintado, lo que provocaba transpiración y caída de agua. Se procede a encintar correctamente.

Se controla el funcionamiento final y el equipo queda trabajando como corresponde.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES





CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE



Fabián charrad
TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com