

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

15:06

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

19:45

DESCRIPCION DE EQUIPO

MARCA:

surrey

MODELO

N° DE SERIE

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
SERVICIO TÉCNICO REFRIGERACIÓN	1	110000	110000.00

SubTotal 110000.00

Descuento % 0.


Total 110000.00

FORMA DE PAGO


Indique la forma en la que realiza el pago el cliente

cobra dyp

IMAGENES









Observaciones

- Hidrolavado Completo Unidad exterior ROOF TOP. Circuito 1 y Circuito 2
- Limpieza de filtros
- Verificación y tensado de correas en Unidad Evaporadora
- Limpieza integral de tablero de comandos, contactores, regulación de presostatos y relevos térmicos.
- Verificación y control de gas
- Regulación y puesta en marcha.

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

Jere Calderón

CLIENTE

TECNICO



Orden de Servicio
Nro: #636
Cliente: TOYOTA (COLON)

28-07-2023

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
