

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

02:00

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	N° De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE DE MANTENIMIENTO PISO/TECHO	CANTIDAD	1	285000	285000.00	Equipo N° 5
VARIOS	CANTIDAD	1	75000	75000.00	Arreglo rotación de fase

SubTotal 360000.00

Descuento % 00

Total 360000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
SISTEMA	360000

Total 360000.00


DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se controla el equipo N.º 5, que no se encontraba en funcionamiento debido a una inversión en la conexión trifásica. Se corrige dicha conexión y, posteriormente, se realiza el servicio de mantenimiento correspondiente. El equipo queda funcionando correctamente.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

Se realiza servicio de mantenimiento de aire acondicionado.
Se efectúa hidrolavado de la unidad interior (evaporadora) y limpieza de sus plásticos.
También se realiza hidrolavado de la unidad exterior (condensadora).
Se controlan la presión del gas refrigerante y el consumo eléctrico, verificándose que estén dentro de los valores correctos.
El equipo queda funcionando correctamente.

IMAGENES





CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



CLIENTE

Fabián charras

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
