

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:25

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

11:30

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	N° De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	135000	135000.00	Equipo N° 44

SubTotal 135000.00

Descuento % 0

Total 135000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

SISTEMA

135000

Total 135000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento del aire acondicionado Midea R410A de 4400 frigorías, ubicado en la zona de lavadero, identificado como "N°44".

Tanto la turbina como la serpentina presentaban gran acumulación de suciedad, hongos y bacterias, al igual que la unidad exterior, a la cual también se le efectuó sanitizado completo.

Se midió la presión del gas refrigerante, la cual estaba en 110 libras, y el consumo en 6.9 amperes.

Se tapó el hueco del pase y se encendió el equipo para comprobar su rendimiento, funcionando correctamente.


Se observa que el rendimiento puede verse afectado debido a que la evaporadora está instalada bajo un techo de chapa expuesto al sol de forma constante.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES











CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

juan ramonda

CLIENTE

Martin villagra

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com