

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

13:26

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

15:10

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	N° De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	135000	135000.00	Equipo N° 20

SubTotal 135000.00

Descuento % 0

Total 135000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

SISTEMA

135000

Total 135000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES


Se realiza mantenimiento del aire acondicionado ubicado en el sector de caja, correspondiente al equipo Philco de 2500 frigorías (equipo N° 20).

Al llegar, se observa que el equipo arrojaba agua por el frente debido a que el desagüe estaba tapado.

Se realiza la limpieza completa y el mantenimiento correspondiente, incluyendo el control de gas refrigerante y la medición de consumo eléctrico, encontrándose todo dentro de los parámetros normales.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

Carlos Grosso

CLIENTE

Nicolas urcegui

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com