

## COMPROBANTE DE SERVICIO

### Estado

Trabajo Realizado

### HORA COMIENZO

Completar manualmente.

14:10

### HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

14:40

### ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

## DETALLE DEL EQUIPO

### Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

| Marca | Modelo | Nº De Serie | Detalle del Equipo |
|-------|--------|-------------|--------------------|
| N/A   | N/A    | 0           | N/A                |

## DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

### Materiales e insumos

| Detalle                          | UdM      | Cantidad | Precio | SubTotal | Causa Falla |
|----------------------------------|----------|----------|--------|----------|-------------|
| VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONAD | CANTIDAD | 1        | 65000  | 65000.00 |             |

SubTotal 65000.00

Descuento % 0

Total 65000.00

## FORMA DE PAGO

### Detalle de pago

Complete los datos solicitados

| Forma de pago | Monto en \$ |
|---------------|-------------|
|---------------|-------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| ADMINISTRACION | 65000 |
|----------------|-------|

**Total** 65000.00

---

## DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza visita técnica por reclamo de aire acondicionado que perdía agua por el lado frontal.  
Al llegar al lugar e inspeccionar el desagüe, se detecta que la manguera de desagote se encontraba tapada.

Se procede a destapar el desagüe y a realizar pruebas con varios litros de agua, verificando que el drenaje funcione correctamente y sin obstrucciones. El equipo queda funcionando en condiciones normales.

---

## OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

En la imagen de la botella se puede observar parte de la suciedad extraída del desagüe, aclarando que esa es solo una parte, ya que previamente se había retirado el resto de la obstrucción.


---

## IMAGENES



**CONFORMIDAD DEL CLIENTE**

**FIRMA DIGITAL**



---

CLIENTE

---

Nicolas urcegui

TECNICO

---

**SURREY / PEISA**

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com

---