

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

01:47

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

15:55

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
midea	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONAD	CANTIDAD	1	69000	69000.00	
VARIOS	CANTIDAD	1	230000	230000.00	Bomba

SubTotal 299000.00

Descuento % 0

Total 299000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
ADMINISTRACION	299000

Total 299000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza visita en oficina de citas, planta alta, por equipo de aire acondicionado que perdía agua. Al probarlo, se detecta que la bomba de desagote no funcionaba, provocando que la bandeja se llenara y el agua saliera por el frente del equipo.

Se retira la bomba y se prueba fuera del equipo, confirmando que no funcionaba. Se procede a su reemplazo y se vuelve a probar el equipo con la bomba nueva, quedando funcionando correctamente.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

La bomba dañada se la dejamos a Ariel Berrondo

IMAGENES





CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

Juan Rojo

CLIENTE

Ledesma Ivan

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com