

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

11:45

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

12:20

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONAD	CANTIDAD	1	0	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 00

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago

Monto en \$

ADMINISTRACION

0

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza visita técnica por aire acondicionado. Al llegar se verifica que el equipo funcionaba correctamente. El inconveniente se debía a una mala configuración del control remoto y a que el display LED del equipo se encontraba desactivado.

Por este motivo, el personal de caja interpretaba que el equipo no encendía, aunque el mismo sí funcionaba correctamente. Se explica el funcionamiento del control remoto y la configuración del display LED.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

Carlos grosso

CLIENTE

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com