

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

08:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

16:27

DESCRIPCION DE EQUIPO

MARCA:

MODELO

N° DE SERIE

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
KIT POR METRO PISO/TECHO 5/8 - 3/8	5	24000	120000.00

SubTotal 120000.00


Descuento % 0

Total 120000.00

FORMA DE PAGO

Indique la forma en la que realiza el pago el cliente

IMAGENES











Observaciones

Según informe técnico, a la hora de hacer el lavado de cañería, cómo estaba presupuestado del equipo que se desmonta marca Electra, se verifican 3 cosas: el diámetro no es el mismo para equipo nuevo, la cañería tenía estrangulaciones y el filtro estaba muy deteriorado. Como resultado se procede colocar cañerías nuevas según fotos adjuntas.

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba
Tel: (0351) 428-0202



Orden de Servicio
Nro: #893
Cliente: TOYOTA (COLON)

18-10-2023

Whastapp: 351 620-4899
Email: serviciotecnico@gmail.com
