

COMPROBANTE DE SERVICIO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com

ESTADO DEL TRABAJO

Estado

Trabajo Realizado

En caso de "Pendiente" Completar.

No Aplica

HORARIOS INICIO / FIN

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

16:06

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

17:00

DESCRIPCION DE EQUIPOS

MARCA:

MODELO

N° DE SERIE

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
VARIOS	1	0	0.00



Orden de Servicio
Nro: #92
Cliente: TOYOTA (COLON)

07-03-2023

SubTotal 0.00
Descuento % 0.0
Total 0.00

IMAGENES



Observaciones

se atienden reclamé de aire con mal funcionamiento, se configura control remoto (se controla carga de gas) de lo
deja funcionando correctamente
se diagnóstica a aire acondicionado n 16 falla en compresor , se recomienda cambien
ambos aries ubicados en administración de ventas

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



Carolina van thienen

CLIENTE



jere calderon

TECNICO