

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

12:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

16:47

DESCRIPCION DE EQUIPO

MARCA:

MODELO

N° DE SERIE

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONADO	1	0	0.00

SubTotal 0.00

Descuento % 0



Total 0.00

FORMA DE PAGO

Indique la forma en la que realiza el pago el cliente

cobra claudio

IMAGENES







Observaciones

se realiza cambio de serpentina de aire de (Hino) se pone en marcha y se corrige presión de refrigerante y se deja funcionando en perfecto estado .
también se realiza hidrolavado de serpentina de Toyota plaza .se pone en marcha y deja funcionando en perfecto estado

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



CLIENTE

Oyola Lucas

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba
Tel: (0351) 428-0202
Whastapp: 351 620-4899
Email: serviciotecnico@gmail.com