

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:21

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

01:30

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	135000	135000.00	Hitachi 3000
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	145000	145000.00	Midea 5500 on off

SubTotal 280000.00

Descuento % 0

Total 280000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
ADMINISTRACION	280000

Total 280000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza service de mantenimiento a dos equipos de aire acondicionado. El primero corresponde a un equipo Hitachi de 3000 frigorías ubicado en la garita de 0 km, efectuándose mantenimiento en evaporadora y condensadora. El equipo queda funcionando correctamente. No se mide presión de gas refrigerante debido a que cuenta con una reja de seguridad que impide el acceso.

El segundo equipo es un Midea de 5500 frigorías ubicado en la zona de avistaje. Se realiza mantenimiento de evaporadora y condensadora, se mide consumo eléctrico y presión de gas refrigerante, encontrándose ambos dentro de los valores correspondientes.


OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

Se realiza relevamiento de equipos de aire acondicionado faltantes, quedando pendiente el service de mantenimiento de los equipos N° 19, 33, zona RRHH, zona de citas y zona GR (piso techo).

Se revisa una filtración de agua en el equipo del call de citas y se coloca sellador de silicona en el pase de losa.

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Juárez Matías

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com