

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

12:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

13:54

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	140000	140000.00	

SubTotal 140000.00

Descuento % 0

Total 140000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

ADMINISTRACION	140000
----------------	--------

Total 140000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza visita técnica a equipo de CALL DE CITAS por pérdida de agua en equipo ubicado en sala de reclamos. Al inspeccionarlo, se observa un alto nivel de suciedad, por lo que se procede a realizar el mantenimiento correspondiente.

Se efectúa limpieza del equipo, eliminando suciedad acumulada, bacterias y hongos, mejorando la eficiencia energética y el rendimiento general.

El sistema cuenta con bomba de desagüe hacia el techo. Se verifica su funcionamiento, comprobando que opera correctamente, aunque presenta limitación de capacidad para evacuar mayor caudal por falta de presión.

Se controla la manguera de desagüe, descartando obstrucciones o estrangulamientos. Se revisa el funcionamiento general del equipo, confirmando que trabaja dentro de parámetros normales.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

El equipo se encuentra en condiciones operativas adecuadas. Se recomienda evaluar una mejora o reemplazo de la bomba de desagüe para evitar futuras pérdidas de agua.

IMAGENES











CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Coordinación

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com