

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

13:30

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	N° De Serie	Detalle del Equipo
surrey	piso techo	0	N/A
x	piso techo		

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE DE MANTENIMIENTO PISO/TECHO	CANTIDAD	2	205000	410000.00	

SubTotal 410000.00

Descuento % 0

Total 410000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
ADMINISTRACION	410000

Total 410000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza service de mantenimiento a 2 equipos pisos techo del salón de ventas, lado este.
Se realiza lavado de bandeja, de turbinas, limpieza de filtros, de serpentina.
Se controla en calor y en frio.
Todo queda funcionando correctamente

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

Faltan condesadoras, medir presiones y consumo.

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



claudio Zárate

TECNICO

CLIENTE

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
