

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

17:43

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

17:43

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	95000	95000.00	

SubTotal 95000.00

Descuento % 0

Total 95000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago

Monto en \$

N/A

0

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza limpieza de split sala del gerente en planta baja al lado de caja.

Se realiza hidrolavado de unidad interna, limpieza de turbina, filtros y limpieza de la misma.

Se mide gas refrigerante y el mismo es el correcto.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES











CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Moya dylan

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com