

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

16:48

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

16:48

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	N° De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE DE MANTENIMIENTO PISO/TECHO	CANTIDAD	2	285000	570000.00	N° 14 y N° 2

SubTotal 570000.00

Descuento % 00

Total 570000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

SISTEMA

570000

Total 570000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza service de mantenimiento a dos equipos de aire acondicionado tipo piso/techo.

Se efectúa hidrolavado de unidades internas y de las condensadoras, asegurando la correcta limpieza de serpentinas y turbinas.

Se controla la carga de gas refrigerante, el consumo eléctrico y el funcionamiento del desagüe, verificando que todo se encuentre dentro de los valores adecuados.

Ambos equipos quedan funcionando correctamente.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS


Equipos:


- N° 14

- N° 2

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Fabián charras

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com