

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:30

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

17:45

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	N° De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	135000	135000.00	Equipo N° 18

SubTotal 135000.00

Descuento % 0

Total 135000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

SISTEMA

135000

Total 135000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza servicio de mantenimiento a la unidad interior (evaporadora) y exterior (condensadora) del equipo Midea Inverter de 2200 frigorías con gas refrigerante R-410A, ubicado en la sala de "Caja".

El equipo no contaba con numeración, por lo que se lo identificó con el número "18".


La presión medida fue de 110 libras, con una temperatura ambiente de 16 °C, lo que indica un funcionamiento correcto.

El consumo eléctrico registrado fue de 2,30 amperes.

El equipo queda funcionando correctamente, libre de hongos y bacterias, y con un consumo energético optimizado.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

Carla Cayulef

CLIENTE

Ledesma Ivan

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com