

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:25

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

17:00

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	145000	145000.00	Equipo N° 1

SubTotal 145000.00

Descuento % 0

Total 145000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

SISTEMA	145000
---------	--------

Total 145000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza servicio de mantenimiento a la unidad interior (evaporadora) y exterior (condensadora) del equipo Midea Inverter de 5500 frigorías con gas refrigerante R-410A, ubicado en la sala de "Recepción de Servicios", identificado con el número 1.

La presión medida fue de 100 libras, con una temperatura ambiente de 16 °C, valor dentro de los parámetros normales.

El consumo eléctrico registrado fue de 5,30 amperes.

El equipo queda funcionando correctamente, libre de hongos y bacterias, y con un rendimiento energético óptimo.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES







CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



Carla Cayulef

CLIENTE



martin villagra

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
