

Hora comienzo

Seleccione el horario

08:00

Hora finalización

Seleccione el horario

13:00

Detalles equipo

Tomar el N° de serie de los equipos

N° de serie UI	N° de serie UE	Marca	Capacidad

Detalles y costos del trabajo

Materiales e insumos

Los precios especificados a continuación NO incluyen IVA

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	3	285000	855000.00	

SubTotal 855000.00

Descuento % 00

Total 855000.00

Formas de pago

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto \$
ADMINISTRACION	855000

Total 855000.00

Checklist

Marcar lo realizado

- Se reviso que el equipo funcione correctamente antes de realizar el service

Detalles

Observaciones

Se realizan 3 services de mantenimiento a equipos de aire acondicionado piso techo (Aires 10, 14 y 15).

Se efectúa lavado de bandejas, plásticos y filtros. Se realiza limpieza de serpentinas y turbinas, y también limpieza de la parte superior de cada equipo.


Posteriormente, se controla el correcto funcionamiento de los desagües.

Finalizado el mantenimiento, se verifica el funcionamiento general y se miden presiones de gas y consumo eléctrico, constatando que los equipos quedan operando correctamente.


Fotos


Campo Fotos

Agregue las fotos que considere











Conformidad del cliente

Firmas Digitales

El cliente está satisfecho con el trabajo realizado y el técnico finalizo el trabajo en el domicilio

|

|

Firma del cliente

Fabián charras

Firma del técnico

MIDEA / SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com