

Hora comienzo

Seleccione el horario

08:22

Hora finalización

Seleccione el horario

13:00

Detalles equipo

Tomar el N° de serie de los equipos

N° de serie UI	N° de serie UE	Marca	Capacidad

Detalles y costos del trabajo

Materiales e insumos

Los precios especificados a continuación NO incluyen IVA

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	3	285000	855000.00	

SubTotal 855000.00

Descuento % 00

Total 855000.00

Formas de pago

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto \$
ADMINISTRACION	855000

Total 855000.00

Checklist

Marcar lo realizado

- Se reviso que el equipo funcione correctamente antes de realizar el service

- Se revisaron presiones y consumo antes de realizar el service
- Se desmontan carcasas plásticas en unidad interior
- Se protege placa de unidad interior
- Se utilizo film covertedor para proteger el área de trabajo
- Se realiza sanitizado completo (Serpentina, turbina y bandeja de desagües)
- Al armar la unidad interior nuevamente, se prueba el desagüe
- Se mide presión y consumo posterior al servicio de sanitizado
- Se realiza control del funcionamiento completo del equipo
- El equipo quedo limpio, sin huellas ni manchas
- Se limpia el lugar donde se trabajo sin dejar residuos
- Se coloco la etiqueta de DyP
- OT no tiene firma del cliente por ausentarse

Detalles

Observaciones

Se realizan 3 services de mantenimiento a equipos de aire acondicionado piso techo (Aires 11, 12 y 13).

Se efectúa lavado de bandejas, plásticos y filtros. Se realiza limpieza de serpentinas y turbinas, y también limpieza de la parte superior de cada equipo.


Posteriormente, se controla el correcto funcionamiento de los desagües.


Finalizado el mantenimiento, se verifica el funcionamiento general y se miden presiones de gas y consumo eléctrico, constatando que los equipos quedan operando correctamente.

Fotos

Campo Fotos

Agregue las fotos que considere







Conformidad del cliente

Firmas Digitales

El cliente está satisfecho con el trabajo realizado y el técnico finalizo el trabajo en el domicilio



|

Firma del cliente



Fabián charras

Firma del técnico

MIDEA / SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com